# Значки на одязі для прання: шпаргалка

Цифра чи крапки означають максимум: м'якший догляд і нижча температура дозволені завжди. Риска: м'якший режим, дві риски: дуже м'який, хрест: заборона. Праска за ISO 3758:2023: 120, 160, 210 °C (за ISO 3758:2012 і в канадській таблиці 110, 150, 200 °C).




**Ванночка з 95**
прання до 95 °C, звичайний режим; біла бавовна, льон




**Ванночка з 70**
прання до 70 °C, звичайний режим




**Ванночка з 60**
до 60 °C, звичайний режим; кольорові речі з бавовни, модалу, поліестеру




**Ванночка з 60 і рискою**
до 60 °C, м'який режим; барабан не більше ніж на дві третини (німецький сайт GINETEX радить половину)




**Ванночка з 50**
до 50 °C, звичайний режим; є в японському стандарті, узгодженому з ISO, і в канадській таблиці, а в переліку GINETEX немає




**Ванночка з 50 і рискою**
до 50 °C, м'який режим; є в японському стандарті, у переліку GINETEX немає




**Ванночка з 40**
до 40 °C, звичайний режим; темні кольорові речі




**Ванночка з 40 і рискою**
до 40 °C, м'який режим; модал, віскоза, синтетика




**Ванночка з 40 і двома рисками**
до 40 °C, дуже м'який режим; вовна для машинного прання, барабан не більше ніж на третину




**Ванночка з 30**
до 30 °C, звичайний режим




**Ванночка з 30 і рискою**
до 30 °C, м'який режим; модал, віскоза, поліакрил, поліестер, поліамід




**Ванночка з 30 і двома рисками**
до 30 °C, дуже м'який режим; вовна



**Рука у ванночці**
лише ручне прання, вода до 40 °C; не терти, не тягнути й не викручувати



**Рука у ванночці з рискою (новий символ 2023 року)**
ручне прання за кімнатної температури, приблизно 20-30 °C



**Перекреслена ванночка**
не прати взагалі: ні в машині, ні вручну



**Порожній трикутник**
можна будь-який відбілювач, хлорний і кисневий



**Трикутник з двома похилими лініями**
лише кисневий, нехлорний відбілювач



**Перекреслений трикутник**
не відбілювати; брати засіб без відбілювача



**Квадрат з колом і двома крапками**
сушильна машина, звичайний режим, до 80 °C



**Квадрат з колом і однією крапкою**
сушильна машина, м'який режим, до 60 °C



**Перекреслений квадрат з колом**
не сушити в сушильній машині



**Квадрат з вертикальною лінією**
сушити підвішеним після віджиму



**Квадрат з двома вертикальними лініями**
сушити підвішеним без віджиму, щоб вода стікала



**Квадрат з горизонтальною лінією**
сушити на рівній поверхні після віджиму



**Квадрат з двома горизонтальними лініями**
сушити на рівній поверхні без віджиму



**Квадрат з лініями сушіння і похилою лінією в куті**
те саме природне сушіння, але в тіні; GINETEX наводить приклади шовку і вовни



**Праска з трьома крапками**
до 210 °C (за ISO 3758:2012 200 °C); бавовна, льон; пара дозволена



**Праска з двома крапками**
до 160 °C (за ISO 3758:2012 150 °C); вовна, шовк, поліестер, віскоза; пара дозволена



**Праска з однією крапкою**
до 120 °C (за ISO 3758:2012 110 °C); поліакрил, поліамід, ацетат; GINETEX попереджає, що пара може зашкодити



**Праска з однією крапкою і перекресленою парою (новий символ 2023 року)**
до 120 °C, без пари



**Перекреслена праска**
не прасувати




**Коло з P**
хімчистка перхлоретиленом, дибутоксиметаном або розчинниками групи F, звичайний режим




**Коло з P і рискою**
те саме, м'який режим




**Коло з F**
хімчистка вуглеводневими розчинниками або силоксаном D5, звичайний режим




**Коло з F і рискою**
те саме, м'який режим



**Перекреслене коло**
не чистити хімічно; без плямовивідників з розчинниками

**Коло з W**
професійне вологе чищення, звичайне

**Коло з W і рискою**
професійне вологе чищення, м'яке

**Коло з W і двома рисками**
професійне вологе чищення, дуже м'яке

**Перекреслене коло з W**
професійне вологе чищення заборонене; чи можна прати вдома, підкаже ванночка

## Ярлики США і Канади

**Ванночка з 1 крапкою**
крапкова система США і Канади: до 30 °C (довідкова таблиця уряду Канади)

**Ванночка з 2 крапками**
крапкова система США і Канади: до 40 °C (довідкова таблиця уряду Канади)

**Ванночка з 3 крапками**
крапкова система США і Канади: до 50 °C (довідкова таблиця уряду Канади)

**Ванночка з 4 крапками**
крапкова система США і Канади: до 60 °C (довідкова таблиця уряду Канади)

**Ванночка з 5 крапками**
крапкова система США і Канади: до 70 °C (довідкова таблиця уряду Канади)

**Ванночка з 6 крапками**
крапкова система США і Канади: до 95 °C (довідкова таблиця уряду Канади)

?

**Температури на ярлику немає**
США, правило FTC: кожне стосується лише дозволеного ярликом способу. Дозволене прання без температури: гаряча вода до 63 °C; дозволене барабанне сушіння без температури: гарячий режим; дозволене прасування без температури: найвища. «Dry flat» сушарки не дозволяє

expertly.com.ua · Значення за ISO 3758:2023 і поясненнями GINETEX; крапкова система за довідковою таблицею уряду Канади, правило FTC. Символи догляду є зареєстрованими торговельними марками GINETEX, тут їх намальовано спрощено для пояснення.